



INAF
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

Osservatorio Astronomico di Roma

Alla c.a.
Settore II - Acquisizione Beni e Servizi
c/o INAF Osservatorio Astronomico di Roma
Via Frascati 33
00078 Monte Porzio Catone (RM)

Oggetto: relazione giustificativa per intervento straordinario presso la centrale termica a servizio dell'edificio principale della sede di Monte Porzio Catone dell'Osservatorio Astronomico di Roma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Il giorno 17 marzo 2021, a causa di una fuga di gas rilevata presso la cabina termica a servizio dell'edificio principale, veniva richiesto un intervento urgente della ditta LIGNICARBO TERMICA INSTALLAZIONE IMPIANTI IDROSANITARI srl, affidataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici dell'Osservatorio Astronomico di Roma, la quale effettuava lo stesso giorno un intervento tecnico straordinario per verificare la natura del guasto e provvedere alla messa in sicurezza dell'impianto e ad eventuali interventi di riparazione. Nella stessa circostanza venivano coinvolti anche i Vigili del Fuoco e i tecnici dell'ITALGAS.

Le lavorazioni effettuate dai tecnici della LIGNICARBO TERMICA, elencate nella PEC protocollo n. 482 del 19/03/2021) e nel successivo buono di lavoro n.2603 del 22/03/2021 e confermate dal sottoscritto RUP, hanno compreso:

- Prova di tenuta dell'intera tubazione del gas effettuata con strumentazione a norma di legge;
- Fornitura e posa in opera di un giunto antivibrazione sulla tubazione da 2" della caldaia n.2.

Le prove strumentali, eseguite alla fine dell'intervento, hanno dato esito positivo.

Il prezzo richiesto per l'intervento ammonta a 1000 Euro oltre IVA (Euro 1.220 IVA inclusa).

In riferimento al "*principio di rotazione*" per contratti sottosoglia di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 si sottolinea che si è ritenuto opportuno derogare per i seguenti principali motivi:


- la specifica tipologia del problema non consentiva alcun indugio nell'intervento a causa dell'elevata pericolosità della situazione, motivo per cui si è ritenuto opportuno coinvolgere immediatamente la ditta titolare del contratto di manutenzione degli impianti termici;
- La ditta manuttrice dell'impianto termico è anche "*terzo responsabile*" per l'impianto in questione" ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, per cui, al momento dell'emergenza era anche l'unica ditta titolata ad intervenire presso la cabina termica;
- La ditta si è resa immediatamente disponibile ad intervenire, cosa che effettivamente avvenuta.

Si richiede di provvedere quanto prima alla liquidazione dell'importo richiesto.

Monte Porzio Catone, lì 29 giugno 2021



IL RUP


Dott. Francesco Massaro

ALLEGATI:

1. Richiesta d'intervento del 17mar21 (protocollo. 470/VII/9);
2. PEC della Lignicarbo Termica con quotazione dei servizi di riparazione (ns. protocollo 482 del 19/03/2021);
3. Buono di lavoro n. 2603 del 22/03/2021 con l'indicazione dei lavori eseguiti e l'importo richiesto;
4. Richiesta d'acquisto Protocollo n. 1209 del 29/06/2021 debitamente compilata e sottoscritta.

Osservatorio Astronomico di Roma
SETTORE III
SERVIZI TECNICI GENERALI

Via Frascati, 33
00078 Monte Porzio Catone
Roma
Tel. (+39) 06.942864.1

MAIL: nome.cognome@inaf.it
PEC: inafoaroma@pcert.postecert.it
WEB: www.oa-roma.inaf.it